

На Российский рынок поступила серия трехходовых смесительных вентилей 3MG с улучшенными энергоэффективными характеристиками. Обычно уровень протечки роторных смесительных вентилей составляет 1%. Таким образом, в закрытом вентиле происходит утечка тепла и, как итог - потеря энергии и денежных средств. В результате модернизации значительно сократились потери тепла в закрытом состоянии вентиля, уровень протечки снизился до 0,1-0,01%, что привело к удешевлению эксплуатации систем отопления и кондиционирования за счет снижения энергозатрат. Габаритные размеры и стоимость вентилей при этом не изменились. *Источник: "Арктика"*